


## 作図のポイント

### [003]

点Pを通り、線分 L に垂直な直線を作図してください



Hanabusa Facility Desing Office

[Keyword] ・線分外の指定点を通過 ・線分に垂直

[線分]

コマンド: line

1点目を指定:

カーソルを点Pに合わせクリックします。①

▽

次の点を指定 または[元に戻す(U)]:

[Osnap]の[垂線]を指定します。

線分 L上にカーソルを合わせ、ツールチップの表示が



[垂線]となるまで[Tab]キーを繰り返し押します。②

▽


ツールチップが[垂線]になったらクリックします。

(カーソルは移動しません)

点Pから、線分Lまでの垂線が描けました。③



▽



▽

