


作図のポイント

[004]

点Qを通り、線分L に平行な直線を作図してください



Hanabusa Facility Desing Office

[Keyword] ・線分外の指定点を通過 ・線分に平行

[線分]

コマンド: line

1点目を指定:

カーソルを点Qに合わせクリックします。①

▽

次の点を指定 または[元に戻す(U)]:

[Osnap]の[平行]を指定します。

線分L上にカーソルを合わせ、ツールチップの表示が

[平行]となります。②

▽

ツールチップが[平行]になったらカーソルを点Qを始点として、線分Lと平行になる位置までカーソルを移動します。

点Qから直線Lに平行なベクトル線が表示されます。

ツールチップが「平行〇〇<□□」と、

表示されたらクリックします。③

点Qが始点となり、クリックした点が終点となる、

直線Lに平行な線分を描くことができました。

[Enter]キー または [Esc]キーを押して終了です。

